

MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S
Industrivænget 2
8783 Hornsyld

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Syd
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88
at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

8. marts 2021

Afgørelse

Vi sender her den afgørelse, som vi oplyste om på vores tilsynsbesøg den 3. marts 2021 hos MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S på arbejdsstedet Bytorvet 4-6, 8722 Hedensted. Vi talte med formand Kenneth Sletting, struktør Erik Thybo og ansat Jonas Bubnys.

Sag

20210018037/3
Ansvarlig:
Anita Friis Rasmussen

CVR 59931415

P 1002104813

Side 1/4

Strakspåbud

Virksomheden påbydes at hjørnet ved el-tavlen er effektivt sikret imod jordskred, så arbejdet og færdslen kan foregå sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt.

I skal efterkomme påbuddet **straks**.

I skal orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddet.

I skal **senest den 15. marts 2021** give os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddet. Inden I giver os besked, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen om, hvordan påbuddet er efterkommet. I skal bruge [formularen](#) på vores selvbetjeningsløsning Arbejdsmiljø i din virksomhed.

Begrundelse for påbuddet

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at udgravningen i hjørnet under el-tavlen ikke var udført sikkerhedsmæssigt fuld forsvarlig, så arbejdet kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I begrundelsen har vi lagt vægt på, at:

- Der var igangværende arbejde på byggepladsen med at lave fundament til den kommende bygning.
- I hjørnet under el-tavlen var jorden i den nederste halvdel skredet og skovlet væk, således der stod en lodret jordvæg tilbage, hvor risikoen for jordskred ikke var effektivt imødegået ved skråningsanlæg eller anden effektiv sikring.
- Der foregik arbejde i udgravningen i umiddelbar nærhed af hjørnet under el-tavlen, hvor jorden ikke var sikret mod jordskred, og dermed var der

risiko for, at ansatte kunne blive ramt af jordmasser i tilfælde af jordskred.

Side 2/4

- Udgravningen var ca. 3 -3,5 meter fra bund til top

Arbejdstilsynet lægger til grund for vurderingen, at det er forbundet med betydelig fare at færdes i udgravningen i nærheden af hjørnet under el-tavlen, da der er risiko for at jorden vil skride ned over ansatte, og derved en risiko for, at ansatte kan pådrage sig alvorlig personskade, fx i form af brud, større sårskader eller i værste fald blive begravet med døden til følge.

Derfor skal påbuddet efterkommes straks.

Sagens oplysninger

Arbejdstilsynet besøgte byggepladsen Bytorvet 4-6 i Hedensted, hvor der blev arbejdet med opførelse af nybyggeri.

Arbejdstilsynet konstaterede følgende:

- Der blev arbejdet med at lave fundament til den kommende bygning under tilsynsbesøget.
- I hjørnet under el-tavlen var jorden i den nederste halvdel skredet og skovlet væk, således der stod en lodret jordvæg tilbage (se billede 1).
- Der foregik arbejde i udgravningen i umiddelbar nærhed af hjørnet under el-tavlen.
- Jorden i hjørnet under el-tavlen var ikke effektivt sikret mod jordskred.
- Udgravningen var ca. 3 -3,5 meter fra bund til top, hvilket blev anslået ud fra en to meter målestok, som stod i nærheden.

Formand Kenneth Sletting var tilstede på byggepladsen og blev hørt på stedet.

Anvendte regler

- 42, stk. 1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020 af lov om arbejdsmiljø.
- § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde.

Vejledning til at efterkomme påbuddet

I kan læse mere om udgravninger og sikring på BFA-ba.dk på følgende link:

<https://bfa-ba.dk/wp-content/uploads/2018/10/gravearbejde-print.pdf> og <https://bfa-ba.dk/gravearbejde-ved-byggeri-og-anlaeg/>

I kan klage over påbuddet

I kan klage over påbuddet til Arbejdsmiljøklagenævnet. Hvis I ønsker at klage, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget påbuddet. Klage over et strakspåbud har ikke opsættende virkning. Det betyder, at I skal rette jer efter påbuddet, selvom I klager. Hvis vi fastholder påbuddet, sender vi klagen videre til Arbejdsmiljøklagenævnet, som så behandler jeres klage.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på [Arbejdsmiljø i din virksomhed](#). Her kan I bl.a. se kommende frister, og om Arbejdstilsynet vurderer, at I har efterkommet påbuddet.

Ring, hvis I har spørgsmål

Side 3/4

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til påbuddet.

Venlig hilsen

Anita Friis Rasmussen
Tilsynsførende

Billede 1:
byggepladsen Bytorvet 4-6, 8722 Hedensted



Billedet viser hjørnet af udgravningen, hvor el-tavlen står øverst til højre, hvor jorden ikke er effektiv sikret imod jordskred.

Kvittering Tilbage melding om efterkommelse

Vi har opstillet en krydsfinersplade-væg afstivet med 4/4 tømmer og 2/4 tømmer. Fikseret i top og bund. Se billeder.

Vedhæftede filer:

20210309_141932_resized.jpg

20210309_143814_resized.jpg

20210309_143819_resized.jpg

**MURER- &
BETONFIRMAET
ERLING JØRGENSEN
A/S**

Industrivænget 2 8783
Hornsyld

CVR-nr.: 59931415

Strakspåbud om at hjørnet ved el-tavlen er effektivt sikret i mod jordskred, så arbejdet og færdslen kan foregå sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt

Sendt d. 15.03.2021

Afgørelsesdato:

08.03.2021

Sagsnummer:

20210018037

Sagsansvarlig: **Anita Friis
Rasmussen**

Tilbage melding indsendt d. 15.03.2021 af

TRUST2408 OCES CA III

MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S - CVR nummer: 59 93 14 15

Virksomheden har orienteret organisationen.







MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S
Industrivænget 2
8783 Hornsyld

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Syd
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88
at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

19. marts 2021

Sag
20210018037/8

CVR 59931415
P 1002104813

Side 1/1

Accept af tilbagemelding

Arbejdstilsynet var på besøg hos MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S på arbejdsstedet Bytorvet 4-6, 8722 Hedensted den 3. marts 2021. På besøget konstaterede vi et forhold, som resulterede i en afgørelse:

- Strakspåbud om at hjørnet ved el-tavlen er effektivt sikret i mod jordskred, så arbejdet og færdslen kan foregå sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt.

I har efterfølgende meldt tilbage, hvordan I har løst det, og vi har nu accepteret jeres tilbagemelding.

I kan dele jeres tilbagemelding med kolleger og andre, hvis I klikker på linket herunder:

[Del jeres tilbagemelding via "Arbejdsmiljø i din virksomhed"](#)
(Kræver NemID med særlige rettigheder).

[Få hjælp til log ind](#)

Venlig hilsen

Arbejdstilsynet

Hvis der har været tale om en grov overtrædelse, har vi oplyst i afgørelsen, at det vil blive vurderet, om påbuddet skal have yderligere konsekvenser. I vil i så fald modtage et separat brev, når vurderingen er foretaget.